

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Nurul Ilmi



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
632	Jl. Nurul Ilmi		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Nurul Ilmi



Lokasi : 0+120
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi :
Kondisi : Tidak Ada Data
Lebar :
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
632	Jl. Nurul Ilmi		Dimas & Rija	2