

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bukit Hermon Kel. Jahab



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : 0+005
Kondisi : Sedang
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
637	Jl. Bukit Hermon Kel. Jahab		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bukit Hermon Kel. Jahab



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 3
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 1
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
637	Jl. Bukit Hermon Kel. Jahab		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bukit Hermon Kel. Jahab



Lokasi : **0+250**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
637	Jl. Bukit Hermon Kel. Jahab		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bukit Hermon Kel. Jahab



Lokasi : **0+370**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 3
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
637	Jl. Bukit Hermon Kel. Jahab		Dimas & Rija	4