

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Kapling Meranti RT.2 Ds. Teluk Dalam



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 14
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+080**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 14
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
645	Jl. Kapling Meranti RT.2 Ds. Teluk Dalam		Rafii & Sholeh	1