

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Dalam Ds. Embalut



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
648	Jl. Dalam Ds. Embalut		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Dalam Ds. Embalut



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
648	Jl. Dalam Ds. Embalut		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Dalam Ds. Embalut



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
648	Jl. Dalam Ds. Embalut		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Dalam Ds. Embalut



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+640**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
648	Jl. Dalam Ds. Embalut		Dimas & Rija	4