

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. A. Yani



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
65	Jl. A. Yani		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. A. Yani



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
65	Jl. A. Yani		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. A. Yani



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
65	Jl. A. Yani		Damar & Wawan	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. A. Yani



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+640**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 7
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
65	Jl. A. Yani		Damar & Wawan	4