

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Abdul Syukur Ds. Manunggal Jaya



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
652	Jl. Abdul Syukur Ds. Manunggal Jaya		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Abdul Syukur Ds. Manunggal Jaya



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+240**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.7
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
652	Jl. Abdul Syukur Ds. Manunggal Jaya		Dimas & Rija	2