

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. AR.Sukmawira Ds. Loa Lepu



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
653	Jl. AR.Sukmawira Ds. Loa Lepu		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. AR.Sukmawira Ds. Loa Lepu



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
653	Jl. AR.Sukmawira Ds. Loa Lepu		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. AR.Sukmawira Ds. Loa Lepu



Lokasi : 0+320
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 6.5
Tipe Perkerasan : Beton

Lokasi :
Kondisi : Tidak Ada Data
Lebar :
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
653	Jl. AR.Sukmawira Ds. Loa Lepu		Rafii & Sholeh	3