

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Banggeris - Perumahan Griya Handayani



Lokasi : 0+000
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
654	Jl. Banggeris - Perumahan Griya Handayani		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Banggeris - Perumahan Griya Handayani



Lokasi : 0+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 5.2
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+300
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5.2
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
654	Jl. Banggeris - Perumahan Griya Handayani		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Banggeris - Perumahan Griya Handayani



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+480**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.2
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
654	Jl. Banggeris - Perumahan Griya Handayani		Dimas & Rija	3