

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebelimbingan - Pela




Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Tanah

Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Tanah


No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
655	Sebelimbingan - Pela		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebelimbingan - Pela



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
655	Sebelimbingan - Pela		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebelimbingan - Pela



Lokasi : 0+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
655	Sebelimbingan - Pela		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebelimbingan - Pela



Lokasi : 0+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
655	Sebelimbingan - Pela		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebelimbingan - Pela



Lokasi : 0+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 0+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
655	Sebelimbingan - Pela		Dimas & Rija	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebelimbingan - Pela



Lokasi : 1+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
655	Sebelimbingan - Pela		Dimas & Rija	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebelimbingan - Pela



Lokasi : 1+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
655	Sebelimbingan - Pela		Dimas & Rija	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebelimbingan - Pela



Lokasi : 1+400
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+500
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
655	Sebelimbingan - Pela		Dimas & Rija	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebelimbingan - Pela



Lokasi : 1+600
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+700
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
655	Sebelimbingan - Pela		Dimas & Rija	9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebelimbingan - Pela



Lokasi : 1+800
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 1+900
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
655	Sebelimbingan - Pela		Dimas & Rija	10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebelimbingan - Pela



Lokasi : 2+000
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 2+100
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
655	Sebelimbingan - Pela		Dimas & Rija	11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebelimbingan - Pela



Lokasi : 2+200
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : 2+300
Kondisi : Rusak Berat
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Tanah

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
655	Sebelimbingan - Pela		Dimas & Rija	12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebelimbingan - Pela



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Tanah



Lokasi : **2+427**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
655	Sebelimbingan - Pela		Dimas & Rija	13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Sebelimbingan - Pela



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Kerikil



Lokasi : **2+550**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 0
 Tipe Perkerasan : Kerikil

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
655	Sebelimbingan - Pela		Dimas & Rija	14