

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muso Salim



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
67	Jl. Muso Salim		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muso Salim



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
67	Jl. Muso Salim		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Muso Salim



Lokasi : **0+370**
 Kondisi : Rusak Berat
 Lebar : 4.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
			Damar & Wawan	3