

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mangkuraja



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
70	Jl. Mangkuraja		Dimas & Rija	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mangkuraja



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
70	Jl. Mangkuraja		Dimas & Rija	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mangkuraja



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
70	Jl. Mangkuraja		Dimas & Rija	3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mangkuraja



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
70	Jl. Mangkuraja		Dimas & Rija	4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mangkuraja



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
70	Jl. Mangkuraja			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mangkuraja



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
70	Jl. Mangkuraja			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mangkuraja



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
70	Jl. Mangkuraja			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mangkuraja



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
70	Jl. Mangkuraja			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mangkuraja



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
70	Jl. Mangkuraja			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mangkuraja



Lokasi : **1+800**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **1+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
70	Jl. Mangkuraja			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mangkuraja



Lokasi : **2+000**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
70	Jl. Mangkuraja			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mangkuraja



Lokasi : **2+200**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+300**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
70	Jl. Mangkuraja			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mangkuraja



Lokasi : **2+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+500**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
70	Jl. Mangkuraja			Dimas & Rija

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Mangkuraja



Lokasi : **2+600**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : **2+690**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.8
 Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
70	Jl. Mangkuraja			Dimas & Rija