

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bontang



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+100**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
80	Jl. Bontang		Rafii & Sholeh	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bontang



Lokasi : **0+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
80	Jl. Bontang		Rafii & Sholeh	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bontang



Lokasi : **0+400**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+500**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
80	Jl. Bontang			Rafii & Sholeh

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bontang



Lokasi : **0+600**
 Kondisi : Rusak Ringan
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
80	Jl. Bontang			Rafii & Sholeh

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bontang



Lokasi : **0+800**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+900**
 Kondisi : Baik
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
80	Jl. Bontang			Rafii & Sholeh

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bontang



Lokasi : **1+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+100**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
80	Jl. Bontang			Rafii & Sholeh

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bontang



Lokasi : **1+200**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+300**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
80	Jl. Bontang		Rafii & Sholeh	7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bontang



Lokasi : **1+400**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+500**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
80	Jl. Bontang		Rafii & Sholeh	8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Bontang



Lokasi : **1+600**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **1+700**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5.5
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
80	Jl. Bontang		Rafii & Sholeh	9