

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Monumen Barat



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Sedang
Lebar : 7.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
86	Jl. Monumen Barat		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Monumen Barat



Lokasi : 0+159
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
86	Jl. Monumen Barat		Damar & Wawan	2