

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Langsar



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 7
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
89	Jl. Langsar		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Langsar



Lokasi : 0+161
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 0
Tipe Perkerasan : Beton

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
89	Jl. Langsar		Damar & Wawan	2