

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Monumen Utara



Lokasi : **0+000**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 9
 Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : **0+060**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 9
 Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
95	Jl. Monumen Utara		Damar & Wawan	1