

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Monumen Timur



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 4
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 9
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
96	Jl. Monumen Timur		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Monumen Timur



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 9
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi :
Kondisi : Tidak Ada Data
Lebar :
Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
96	Jl. Monumen Timur		Damar & Wawan	2