

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Stadion Barat



Lokasi : 0+000
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Rusak Ringan
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
98	Jl. Stadion Barat		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Stadion Barat



Lokasi : 0+200
Kondisi : Baik
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+300
Kondisi : Sedang
Lebar : 5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
98	Jl. Stadion Barat		Damar & Wawan	2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Stadion Barat



Lokasi : **0+330**
 Kondisi : Sedang
 Lebar : 5
 Tipe Perkerasan : Aspal

Lokasi :
 Kondisi : Tidak Ada Data
 Lebar :
 Tipe Perkerasan : Tidak Ada Data

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
98	Jl. Stadion Barat		Damar & Wawan	3