

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Stadion Timur



Lokasi : 0+000
Kondisi : Baik
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+100
Kondisi : Baik
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
99	Jl. Stadion Timur		Damar & Wawan	1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2022

Ruas Jalan : Jl. Stadion Timur



Lokasi : 0+200
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal



Lokasi : 0+290
Kondisi : Sedang
Lebar : 3.5
Tipe Perkerasan : Aspal

No. Ruas	Nama Ruas	DPU Kab. Kutai Kartanegara	Petugas Survey	Halaman
99	Jl. Stadion Timur		Damar & Wawan	2