



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	8




**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A**

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	9

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A**

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
 LEBAR PERKERASAN : 5 M
 CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	10

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	11



DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGRA

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	12



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	13



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	14



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	15



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	16



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	17



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl. Sungai Payang - Jonggon A



LOKASI : STA 3+330

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
02.33	Jl. Sungai Payang - Jonggon A		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	18