



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Baik

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Baik

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Baik

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Baik

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Baik

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Baik

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	3




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Baik

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Baik

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Baik

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Baik

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Baik

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Baik

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Baik

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	9




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	11



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	12



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	13



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	14



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	15



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	16



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	17



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	18



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	19



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	20



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	21



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	22



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	23




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	24



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	25



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	26



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	27



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	28



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	29



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	30



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	31



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 6+227

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	32



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	33



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	34



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	35



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	36



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	37



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	38



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	39



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	40



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	41



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	42



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL MUALAF



LOKASI : **STA 8+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : **STA 8+324**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.116	Jl. Mualaf		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	43