



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGKULIRANG



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.53	Jl. Sangkulirang		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGKULIRANG



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.53	Jl. Sangkulirang		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGKULIRANG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.53	Jl. Sangkulirang		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGKULIRANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.53	Jl. Sangkulirang		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGKULIRANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.53	Jl. Sangkulirang		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGKULIRANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.53	Jl. Sangkulirang		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SANGKULIRANG



LOKASI : **STA 1+140**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS		PETUGAS SURVEY	HALAMAN
06.53	Jl. Sangkulirang	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	7