



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 0+395

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+787

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : BETON

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	9



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	10

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511



FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	11

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511



FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	12

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511



FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulo		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	13

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511



FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 2+462

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulo		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	14

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511



FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	15

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511



FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	16

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511



FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	17

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511



FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	18

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	19

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	20

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	21

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	22

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	23

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	24

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	25

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	26

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	27

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	28

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	29

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	30

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	31

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	32

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	33

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	34

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 6+580

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	35

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	36

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	37

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	38

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	39

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	40

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 7+650

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	41

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	42

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	43

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	44

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	45

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	46

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	47

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	48

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	49

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	50

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	51

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS LOA TEBU - SIRBAYA



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	52

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	53

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	54

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ASNA. A SEBULU



LOKASI : **STA 10+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : **STA 10+360**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.08	Jl. Asna. A Sebulu		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	55