



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 1+376

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 1+418

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	9



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 1+768

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	11



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 1+848

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	12



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	13



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	14



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	15



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	16



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	17



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 3+081

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	18



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	19



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	20



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	21



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	22



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	23



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 4+073

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	24



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	25



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATU ONGGOS



LOKASI : STA 4+330

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.09	Jl. Batu Onggos		Budi Mawansar, ST & Aslam, ST	26