



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+405

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 0+817

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 1+122

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	9



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	11



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	12



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	13



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	14



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	15



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	16



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	17



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	18



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : KERIKIL



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	19



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : KERIKIL



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	20



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	21



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.18	Jl. Antai		Nizar Sirpan, ST & Arian, ST	22




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ANTAI



LOKASI : **STA 4+050**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 4 M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : BETON

CATATAN :

NO. RUAS 07.18	NAMA RUAS Jl. Antai	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI Nizar Sirpan, ST & Arlan, ST	HALAMAN 23
-------------------	------------------------	---------------------------	--	---------------