



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+218

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUR



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	9



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUR



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	11




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	12



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUR



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	13



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUR



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	14



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	15



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	16



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	17



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 3+315

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	18



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	19



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 3+620

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	20



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 3+745

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	21



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	22



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	23




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	24



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	25



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGAL DAYA CEPARI MAKMUI



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 4+620

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.34	Manunggal Daya - Cipari Makmur		Aswandi, ST & Zulkarnain Hasandar, ST	26