



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	9



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	11



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	12



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	13



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	14



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	15



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	16



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	17



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	18



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	19



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	20



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	21



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	22



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	23



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	24



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	25



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	26



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	27



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	28



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	29



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	30



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	31



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	32



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	33



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	34



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	35



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	36



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	37



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	38



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	39



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	40



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	41



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	42



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	43



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	44



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	45



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	46



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	47




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	48



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	49



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	50



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	51



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS LOA TEBU - SIRBAYA



LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 10 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	52



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	53



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GIRI AGUNG - SEBULU ILIR



LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 10+690

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.42	Giri Agung - Sebulu Ilir		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	54