



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BLITUNG II



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.47	Jl. Blitung II		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BLITUNG II



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.47	Jl. Blitung II		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BLITUNG II



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.47	Jl. Blitung II		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BLITUNG II



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.47	Jl. Blitung II		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BLITUNG II



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+817

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.47	Jl. Blitung II		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BLITUNG II



LOKASI : STA 0+832

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.47	Jl. Blitung II		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BLITUNG II



LOKASI : **STA 0+940**

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BETON

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.47	Jl. Blitung II		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	7