



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA V



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.52	Jl. Manunggal Daya V		Iswandi Utama, ST & M. Alam Saobil, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA V



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.52	Jl. Manunggal Daya V		Iswandi Utama, ST & M. Alam Saobil, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGAL DAYA V



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.52	Jl. Manunggal Daya V		Iswandi Utama, ST & M. Alam Saobil, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGAL DAYA V



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.52	Jl. Manunggal Daya V		Iswandi Utama, ST & M. Alam Saobil, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGAL DAYA V



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.52	Jl. Manunggal Daya V		Iswandi Utama, ST & M. Alam Saobil, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGAL DAYA V



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.52	Jl. Manunggal Daya V		Iswandi Utama, ST & M. Alam Saobil, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab, Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : MANUNGGAL DAYA V



LOKASI : **STA 1+160**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : 6 M

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN : KERIKIL

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
07.52	Jl. Manunggal Daya V		Iswandi Utama, ST & M. Alam Saobil, ST	7