



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		I. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		I. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 0+852

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5.5 M
CATATAN : KERIKIL



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	9



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	11



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	12



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 2+300

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		I. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	13



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 2+500

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		I. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	14



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	15



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	16



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		I. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	17



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		I. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	18



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 3+500

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	19



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 3+700

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	20



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	21



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 4+180

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	22



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	23



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	24



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	25



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	26



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	27



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	28



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	29



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	30



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	31



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	32



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	33



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	34



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	35




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : POROS SIDOMULYO - MARGOMULYO



LOKASI : STA 6+720

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
08.02	Jl. Poros Sidomulyo - Margomulyo		M. Fadli Aiman Fauzi, ST & Arvan Dwi Putra Ishaq, S	36