



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK BERAT**

LEBAR PERKERASAN : **4 M**

CATATAN : **KERIKIL**

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**

LEBAR PERKERASAN : **4 M**

CATATAN : **KERIKIL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**

LEBAR PERKERASAN : **4 M**

CATATAN : **KERIKIL**

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**

LEBAR PERKERASAN : **4 M**

CATATAN : **KERIKIL**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL



LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	8




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : **SEDANG**

LEBAR PERKERASAN : **4 M**

CATATAN : **BETON**

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **4 M**

CATATAN : **BETON**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	9



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

LEBAR PERKERASAN : **4 M**

CATATAN : **BETON**

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : **SEDANG**

LEBAR PERKERASAN : **5 M**

CATATAN : **BETON**

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	11



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	12




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	13



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	14



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON



LOKASI : STA 2+812

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	15



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	16



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	17



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	18




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	19



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	20



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	21




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	22



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	23



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	24



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 4+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	25



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 4+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 5+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	26



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL



LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	27



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL



LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	28



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 5+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 5+600**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	29



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 5+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 5+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	30



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 5+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL



LOKASI : **STA 6+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	31



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 6+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL



LOKASI : **STA 6+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	32



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. DS. MENAMANG KANAN



LOKASI : **STA 6+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 6+350**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
11.10	JL. DS. MENAMANG KANAN		Muhammad Gufransyah, ST & Indar, ST	33