



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SILIWANGI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
11.23	JL. SILIWANGI		Yusuf Hermanto, ST & Sulikini, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SILIWANGI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
11.23	JL. SILIWANGI		Yusuf Hermanto, ST & Sulikini, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SILIWANGI



LOKASI : STA 0+350

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
11.23	JL. SILIWANGI		Yusuf Hermanto, ST & Sulikini, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SILIWANGI



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : BETON



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
11.23	JL. SILIWANGI		Yusuf Hermanto, ST & Sulikini, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SILIWANGI



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
11.23	JL. SILIWANGI		Yusuf Hermanto, ST & Sulikni, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SILIWANGI



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
11.23	JL. SILIWANGI		Yusuf Hermanto, ST & Sulikni, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SILIWANGI



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
11.23	JL. SILIWANGI		Yusuf Hermanto, ST & Sulikni, ST	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SILIWANGI



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
11.23	JL. SILIWANGI		Yusuf Hermanto, ST & Sulikni, ST	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SILIWANGI



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
11.23	JL. SILIWANGI		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	9



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SILIWANGI



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
11.23	JL. SILIWANGI		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	10




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SILIWANGI



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
11.23	JL. SILIWANGI		Yusuf Hermanto, ST & Sulikni, ST	11



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SILIWANGI



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
11.23	JL. SILIWANGI		Yusuf Hermanto, ST & Sulikni, ST	12




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. SILIWANGI



LOKASI : **STA 2+220**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : **BAIK**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : **5 M**

LEBAR PERKERASAN : **M**

CATATAN : **BETON**

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
11.23	JL. SILIWANGI		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	13