



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : **STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	5




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	9



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : **STA 2+000**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 2+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	11



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : **STA 2+200**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : **STA 2+300**

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	12



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	13



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	14



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : ASPAL

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKI

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	15




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKI

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKI

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	16



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKI

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKI

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	17



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKI

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKI

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	18



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKI

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKI

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	19



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKI

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKI

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	20



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 4+052

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	21



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	22



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	23



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	24



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	25



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	26



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : **STA 5+100**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	27



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	28



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	29



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	30




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. K.M ILYAS



LOKASI : **STA 5+830**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : KERIKIL

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.01	JL. K.M ILYAS		Yusuf Hermanto, ST & Sulkini, ST	31