



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NURI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.33	JL. NURI		DJOWAENIE	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NURI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : BAIK

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.33	JL. NURI		DJOWAENIE	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NURI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : RUUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.33	JL. NURI		DJOWAENIE	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NURI



LOKASI : STA 0+510

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.33	JL. NURI		DJOWAENIE	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NURI



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : BAIK
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+744

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : TANAH

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.33	JL. NURI		DJOWAENIE	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NURI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : BETON

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.33	JL. NURI		DJOWAENIE	6




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. NURI



LOKASI : **STA 0+920**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : **RUSAK RINGAN**

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : **4 M**

LEBAR PERKERASAN : **M**

CATATAN : **BETON**

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA	PETUGAS SURVEI	HALAMAN
17.33	JL. NURI		DJOWAENIE	7