



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN :**

**Jl. Dusun Giri Mulyo**



**LOKASI : STA 0+000**

**KONDISI PERKERASAN :** RUSAK RINGAN  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**CATATAN :** BETON

**LOKASI : STA 0+100**

**KONDISI PERKERASAN :** RUSAK RINGAN  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**CATATAN :** BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA | PETUGAS SURVEI                | HALAMAN |
|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 19.20    | Jl. Dusun Giri Mulyo |                           | Budi Mawansar, ST & Aslam, ST | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN :**

**Jl. Dusun Giri Mulyo**



**LOKASI : STA 0+200**

**KONDISI PERKERASAN :** SEDANG  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**CATATAN :** BETON

**LOKASI : STA 0+300**

**KONDISI PERKERASAN :** SEDANG  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**CATATAN :** BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA | PETUGAS SURVEI                | HALAMAN |
|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 19.20    | Jl. Dusun Giri Mulyo |                           | Budi Mawansar, ST & Aslam, ST | 2       |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : Jl. Dusun Giri Mulyo**



LOKASI : **STA 0+377**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : KERIKIL

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA | PETUGAS SURVEI                | HALAMAN |
|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 19.20    | Jl. Dusun Giri Mulyo |                           | Budi Mawansar, ST & Aslam, ST | 3       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : Jl. Dusun Giri Mulyo**



LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : KERIKIL

LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : KERIKIL

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA | PETUGAS SURVEI                | HALAMAN |
|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 19.20    | Jl. Dusun Giri Mulyo |                           | Budi Mawansar, ST & Aslam, ST | 4       |





**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : Jl. Dusun Giri Mulyo**



**LOKASI : STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : KERIKIL

**LOKASI : STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : KERIKIL

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA | PETUGAS SURVEI                | HALAMAN |
|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 19.20    | Jl. Dusun Giri Mulyo |                           | Budi Mawansar, ST & Aslam, ST | 5       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : Jl. Dusun Giri Mulyo**



**LOKASI : STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : KERIKIL

**LOKASI : STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : KERIKIL

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA | PETUGAS SURVEI                | HALAMAN |
|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 19.20    | Jl. Dusun Giri Mulyo |                           | Budi Mawansar, ST & Aslam, ST | 6       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : Jl. Dusun Giri Mulyo**



LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : BAIK  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BETON

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA | PETUGAS SURVEI                | HALAMAN |
|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 19.20    | Jl. Dusun Giri Mulyo |                           | Budi Mawansar, ST & Aslam, ST | 7       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN : Jl. Dusun Giri Mulyo**



LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK RINGAN  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : BETON

LOKASI : **STA 1+338**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : KERIKIL

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA | PETUGAS SURVEI                | HALAMAN |
|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 19.20    | Jl. Dusun Giri Mulyo |                           | Budi Mawansar, ST & Aslam, ST | 8       |





**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN :**

**Jl. Dusun Giri Mulyo**



**LOKASI : STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : TANAH

**LOKASI : STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : TANAH

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA | PETUGAS SURVEI                | HALAMAN |
|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 19.20    | Jl. Dusun Giri Mulyo |                           | Budi Mawansar, ST & Aslam, ST | 9       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN :**

**Jl. Dusun Giri Mulyo**



**LOKASI : STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : TANAH

**LOKASI : STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : RUSAK BERAT  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : TANAH

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA | PETUGAS SURVEI                | HALAMAN |
|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 19.20    | Jl. Dusun Giri Mulyo |                           | Budi Mawansar, ST & Aslam, ST | 10      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2023**

**RUAS JALAN :**

**Jl. Dusun Giri Mulyo**



**LOKASI :                    STA                    1+800**

KONDISI PERKERASAN                    :                    RUSAK BERAT  
LEBAR PERKERASAN                    :                    4                    M  
CATATAN                    :                    TANAH

**LOKASI :                    STA                    1+840**

KONDISI PERKERASAN                    :                    RUSAK BERAT  
LEBAR PERKERASAN                    :                    4                    M  
CATATAN                    :                    TANAH

| NO. RUAS | NAMA RUAS            | DPU KAB. KUTAI KARTANEGRA | PETUGAS SURVEI                | HALAMAN |
|----------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|
| 19.20    | Jl. Dusun Giri Mulyo |                           | Budi Mawansar, ST & Aslam, ST | 11      |