



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Pulau Keramat I



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1. 21	Jl. Pulau Keramat I		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Pulau Keramat I



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : ASPAL

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : ASPAL

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1. 21	Jl. Pulau Keramat I		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Pulau Keramat I



LOKASI : **STA 0+310**

LOKASI : **STA**

KONDISI PERKERASAN : SEDANG
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : ASPAL

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN : M
TIPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
1. 21	Jl. Pulau Keramat I		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	3