



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Delta**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 6. 37    | Jl. Delta |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 1       |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Delta**



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+250

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 6. 37    | Jl. Delta |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 2       |