




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Danau Semayang**



LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 8 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 8 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 38	Jl. Danau Semayang		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Danau Semayang**



LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 8 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 8 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 38	Jl. Danau Semayang		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Danau Semayang**



LOKASI : STA 0+400

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 8 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 8 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 38	Jl. Danau Semayang		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	3




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Danau Semayang**



LOKASI : STA 0+600

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 8 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 8 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 38	Jl. Danau Semayang		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Danau Semayang**



LOKASI : STA 0+800

LOKASI : STA 0+818

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 8 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 8 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 38	Jl. Danau Semayang		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Danau Semayang**



LOKASI : STA 0+830

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 8 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
TIPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
6. 38	Jl. Danau Semayang		andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar	6