



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Bontang**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 6.52     | Jl. Bontang |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Bontang**



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 6.52     | Jl. Bontang |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 2       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Bontang**



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 6. 52    | Jl. Bontang |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 3       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Bontang**



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 6. 52    | Jl. Bontang |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 4       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Bontang**



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 6. 52    | Jl. Bontang |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 5       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Bontang**



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 6. 52    | Jl. Bontang |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 6       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Bontang**



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 6. 52    | Jl. Bontang |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 7       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Bontang**



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 6. 52    | Jl. Bontang |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 8       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Bontang**



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 1+650

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 5 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 6. 52    | Jl. Bontang |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 9       |