



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Nyumpit**



**LOKASI : STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



**LOKASI : STA 0+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 12 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 16.17    | Jl. Nyumpit |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Nyumpit**



**LOKASI : STA 0+141**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



**LOKASI : STA 0+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 16.17    | Jl. Nyumpit |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 2       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Nyumpit**



**LOKASI : STA 0+300**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



**LOKASI : STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 16.17    | Jl. Nyumpit |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 3       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Nyumpit**



**LOKASI : STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



**LOKASI : STA 0+537**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 16.17    | Jl. Nyumpit |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 4       |





**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Nyumprit**



**LOKASI : STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal



**LOKASI : STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 16.17    | Jl. Nyumprit |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 5       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Nyumprit**



**LOKASI : STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal



**LOKASI : STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS    | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 16.17    | Jl. Nyumprit |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 6       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Nyumpit**



**LOKASI : STA 0+938**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 10 M  
**TIPE PERKERASAN :** Aspal



**LOKASI : STA 1+000**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 10 M  
**TIPE PERKERASAN :** Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 16.17    | Jl. Nyumpit |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 7       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Nyumpit**



**LOKASI : STA 1+034**

**KONDISI PERKERASAN :** Sedang  
**LEBAR PERKERASAN :** 10 M  
**TIPE PERKERASAN :** Aspal



**LOKASI : STA 1+100**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 10 M  
**TIPE PERKERASAN :** Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 16.17    | Jl. Nyumpit |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 8       |





**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Nyumpit**



**LOKASI : STA 1+200**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 10 M  
**TIPE PERKERASAN :** Aspal



**LOKASI : STA 1+281**

**KONDISI PERKERASAN :** Sedang  
**LEBAR PERKERASAN :** 10 M  
**TIPE PERKERASAN :** Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 16.17    | Jl. Nyumpit |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 9       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Nyumpit**



**LOKASI : STA 1+300**

**KONDISI PERKERASAN :** Sedang  
**LEBAR PERKERASAN :** 10 M  
**TIPE PERKERASAN :** Aspal



**LOKASI : STA 1+400**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Ringan  
**LEBAR PERKERASAN :** 10 M  
**TIPE PERKERASAN :** Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 16.17    | Jl. Nyumpit |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 10      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Nyumpit**



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+571

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 16.17    | Jl. Nyumpit |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 11      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Nyumpit**



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 10 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|---------|
| 16.17    | Jl. Nyumpit |                            | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 12      |





**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Nyumpit**



LOKASI :        **STA                    1+800**

KONDISI PERKERASAN        :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN        :        10        M  
TIPE PERKERASAN        :        Aspal



LOKASI :        **STA                    1+871**

KONDISI PERKERASAN        :        Sedang  
LEBAR PERKERASAN        :        10        M  
TIPE PERKERASAN        :        Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS   | DPU KAB. KUTAI<br>KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                        | HALAMAN |
|----------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 16.17    | Jl. Nyumpit |                               | li Aiman Fauzi, ST & Zulkarnain Hasan | 13      |