



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. SDN 002 Marang Kayu**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 17. 20   | Jl. SDN 002 Marang Kayu |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. SDN 002 Marang Kayu**



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+260

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS               | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 17. 20   | Jl. SDN 002 Marang Kayu |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 2       |