




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Batu menetes**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 17. 30   | Jl. Batu menetes |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Batu menetes**



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 17. 30   | Jl. Batu menetes |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 2       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Batu menetes**



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 17. 30   | Jl. Batu menetes |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 3       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Batu menetes**



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN : M  
TIPE PERKERASAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS        | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY                       | HALAMAN |
|----------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 17. 30   | Jl. Batu menetes |                            | andi Utama, ST & Zulkarnain Hasandar | 4       |