



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri Kota Bangun**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY               | HALAMAN |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 19.07    | Jl. Sunan Giri Kota Bangun |                            | Nizar Sirpan, ST & Arlan, ST | 1       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri Kota Bangun**



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY               | HALAMAN |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 19.07    | Jl. Sunan Giri Kota Bangun |                            | Nizar Sirpan, ST & Arlan, ST | 2       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri Kota Bangun**



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY               | HALAMAN |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 19.07    | Jl. Sunan Giri Kota Bangun |                            | Nizar Sirpan, ST & Arlan, ST | 3       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri Kota Bangun**



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY               | HALAMAN |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 19.07    | Jl. Sunan Giri Kota Bangun |                            | Nizar Sirpan, ST & Arlan, ST | 4       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri Kota Bangun**



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY               | HALAMAN |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 19.07    | Jl. Sunan Giri Kota Bangun |                            | Nizar Sirpan, ST & Arlan, ST | 5       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri Kota Bangun**



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY               | HALAMAN |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 19.07    | Jl. Sunan Giri Kota Bangun |                            | Nizar Sirpan, ST & Arlan, ST | 6       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri Kota Bangun**



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY               | HALAMAN |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 19.07    | Jl. Sunan Giri Kota Bangun |                            | Nizar Sirpan, ST & Arlan, ST | 7       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri Kota Bangun**



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY               | HALAMAN |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 19.07    | Jl. Sunan Giri Kota Bangun |                            | Nizar Sirpan, ST & Arlan, ST | 8       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri Kota Bangun**



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY               | HALAMAN |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 19.07    | Jl. Sunan Giri Kota Bangun |                            | Nizar Sirpan, ST & Arlan, ST | 9       |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri Kota Bangun**



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY               | HALAMAN |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 19.07    | Jl. Sunan Giri Kota Bangun |                            | Nizar Sirpan, ST & Arlan, ST | 10      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri Kota Bangun**



**LOKASI : STA 1+900**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil



**LOKASI : STA 2+000**

**KONDISI PERKERASAN :** Rusak Berat  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Kerikil

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY               | HALAMAN |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 19.07    | Jl. Sunan Giri Kota Bangun |                            | Nizar Sirpan, ST & Arlan, ST | 11      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri Kota Bangun**



**LOKASI : STA 2+050**

**KONDISI PERKERASAN :** Baik  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton



**LOKASI : STA 2+100**

**KONDISI PERKERASAN :** Baik  
**LEBAR PERKERASAN :** 4 M  
**TIPE PERKERASAN :** Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY               | HALAMAN |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 19.07    | Jl. Sunan Giri Kota Bangun |                            | Nizar Sirpan, ST & Arlan, ST | 12      |



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri Kota Bangun**



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY               | HALAMAN |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 19.07    | Jl. Sunan Giri Kota Bangun |                            | Nizar Sirpan, ST & Arlan, ST | 13      |




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024**

**RUAS JALAN : Jl. Sunan Giri Kota Bangun**



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI :

KONDISI PERKERASAN :  
LEBAR PERKERASAN :  
TIPE PERKERASAN :

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA | PETUGAS SURVEY               | HALAMAN |
|----------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| 19.07    | Jl. Sunan Giri Kota Bangun |                            | Nizar Sirpan, ST & Arlan, ST | 14      |