



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	6



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai	KARTANEGARA	Aswandi, ST & Sulkifli, ST	7



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai	KARTANEGARA	Aswandi, ST & Sulkifli, ST	8



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai	KARTANEGARA	Aswandi, ST & Sulkifli, ST	9




**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai	KARTANEGARA	Aswandi, ST & Sulkifli, ST	10



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	11



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	12



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai	KARTANEGARA	Aswandi, ST & Sulkifli, ST	13



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai	KARTANEGARA	Aswandi, ST & Sulkifli, ST	14



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	15



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	16



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	17



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	18



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA **3+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA **3+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	19



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA **3+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA **3+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	20



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	21



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	22



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	23



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	24



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai	KARTANEGARA	Aswandi, ST & Sulkifli, ST	25



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Beton

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Beton

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai	KARTANEGARA	Aswandi, ST & Sulkifli, ST	26



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	27



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	28



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	29



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggara 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	30



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 6+000
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+100
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	31



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 6+200
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+300
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	32



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 6+400
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+500
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	33



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 6+600
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil



LOKASI : STA 6+700
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	34



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	35



**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl. Wisata Bukit Bangkirai



LOKASI : STA 6+960

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
TIPE PERKERASAN : Kerikil

LOKASI :

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN :
TIPE PERKERASAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20.23	Jl. Wisata Bukit Bangkirai		Aswandi, ST & Sulkifli, ST	36