



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Bina Raga**



LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 12	Jl. Bina Raga		Ichram, ST & Sabrina Febrianty, ST	1



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Bina Raga**



LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 7 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 12	Jl. Bina Raga		Ichram, ST & Sabrina Febrianty, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Bina Raga**



LOKASI :        **STA                    0+380**

LOKASI :        **STA**

KONDISI PERKERASAN        :        Baik  
LEBAR PERKERASAN         :        7        M  
TIPE PERKERASAN            :        Aspal

KONDISI PERKERASAN        :  
LEBAR PERKERASAN         :                    M  
TIPE PERKERASAN            :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 12	Jl. Bina Raga		Ichram, ST & Sabrina Febrianty, ST	3