




**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Pembaharuan**



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 45	Jl. Pembaharuan		Ichram, ST & M. Ulung Bairi, ST	1





**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Pembaharuan**



LOKASI : STA 0+140

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 45	Jl. Pembaharuan		Ichram, ST & M. Ulung Bairi, ST	2



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511


**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Pembaharuan**



LOKASI : STA 0+250

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 45	Jl. Pembaharuan		Ichram, ST & M. Ulung Bairi, ST	3



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Pembaharuan**



LOKASI : STA 0+380

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 45	Jl. Pembaharuan		Ichram, ST & M. Ulung Bairi, ST	4



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Pembaharuan**



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 45	Jl. Pembaharuan		Ichram, ST & M. Ulung Bairi, ST	5



**DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jalan Wolter Monginsidi Komplek Perkantoran Pemkab. Kutai Kartanegara Tenggarong 75511

**FOTO SURVEY KONDISI JALAN KABUPATEN TAHUN 2025**

**RUAS JALAN : Jl. Pembaharuan**



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton



LOKASI : STA 0+760

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
TIPE PERKERASAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KAB. KUTAI KARTANEGARA	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
5. 45	Jl. Pembaharuan		Ichram, ST & M. Ulung Bairi, ST	6